

Пояснение о техническом состоянии
автомобиля Mazda 6. 2020г. гос номер. H 505OE 799

На автомобиле требуется замена сайлентблоков
на ходовой части. Левая фара не работает.
Стоит как выскочившее ружье задние двери.
Множество сколов, царапин. Автомобиль
на ходу. Крыло с мятниками, передний
бампер разбит, рваный, поцарапан.
Лобовое стекло в сколах и потёртостях.
Коробка иногда толкается, незначительные
толчки.


Черников А.Е.