

Акт
осмотра транспортного средства

г. Челябинск

04.08.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): финансовый управляющий
Ботанов Зоя Геральдовна

Место проведения осмотра (место хранения): Челябинск ул. Енисейская
д 31 стр. 3.

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: С 937 КВ 744

Идентификационный номер (VIN): 1FVYSSFB3XLA3518

Марка, модель: FREIGHTLINER CENTURY C1206YS T6x4

Категория ТС: ☐ А ☐ В ☒ С ☐ D ☐ прицеп Год выпуска ТС: 1998

Тип двигателя: ☐ дизельный ☒ бензиновый

КПП: механика

Шасси (рама) №: 1FVYSSFB3XLA35218

Кузов (коляска) №: отсутствует

Цвет: красный


Мощность двигателя: 216,27/430 кВт л.с.

Рабочий объем двигателя: 12700 см3 Пробег 1696152

Паспорт ТС (номер): 59 PM 8768 15, 2'

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 99 Y4643424

Собственник (владелец) ТС: Набазов Николай Владимирович



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: ☐ Удовлетворительное; ☐ Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. капот: выеден, скол; дыры, по кузову выеден
2. потертости, скол, разбито правое зеркало заднего
3. виде, трещина лобовое, колеса выедно пробиты
4. второго, третьего ряда. Салон: потупте передний
5. панель, не показывает приборная, неисправно
сиденье водителя. не читан номер двигателя!

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

Со слов владельца двигателя! сатунение
двигателя, тект радиатора, замена смазочных
ЖПП требуется замена подшипники (орус в
коробке) задний редуктор тект, средний редуктор
орус.

/ Ботал /

(подпись)

/ Ботанове И /

(Фамилия и инициалы)