

Акт
осмотра транспортного средства

г. Конейск

03.08.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): финансовый управляющий
Ботанова Зоя Геральдовна

Место проведения осмотра (место хранения): Конейск пос. Старока-
минский пер. Лазурный д.18

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: Р633СО174

Идентификационный номер (VIN): XWENN512BE0015080

Марка, модель: КИА JD (CEED)

Категория ТС: А В С D прицеп Год выпуска ТС: 2013

Тип двигателя: дизельный бензиновый

КПП: автомат

Шасси (рама) №: отсутствует

Кузов (коляска) №: U5YN512BE1098447

Цвет: черный


Мощность двигателя: 1,6 кВт л.с.

Рабочий объем двигателя: 1591 см3 Пробег 191007

Паспорт ТС (номер): 39НТ324432

Свидетельство о регистрации ТС (номер): 9914883851

Собственник (владелец) ТС: Набазов Николай Владимирович



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина

Состояние: Удовлетворительное; Неудовлетворительное

При осмотре установлено:

(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Вмятина за задний правый дверью, сломан передний бампер
2. сломан задний бампер, не крепится и капоте сломан
3. (край) на порогах ржавчина, фары сломаны,
4. Замена ремня передний части авто после ДТП,
5. рулевое наесо поберто, не раб порогрев сидений не раб. кондиционер, в салоне запах антифриза. Трещины лобовое стекло.

Дополнительные комментарии (заполняется при необходимости):

со слов должностного подвеске при передних ступицах подшипников, ступи спереди и задни движатель: пресматриваются задит в чиниу рах, движатель в масле.

/ Бетов /

(подпись)

/ Бетанов И. П. /

(Фамилия и инициалы)