

Я, Колесова Людмила Анатольевна,
могу охарактеризовать техническое
состояние автомобиля Рено Картир,
2018 г.в. VIN XTLASREH75749256,
как удовлетворительное. За исключением:
мелкого помета крышка багажника,
отсутствует молдинг задний, поцарапан
задний бампер в результате наезда
другой машиной. Т.О. проведена
по регламенту.

Л.К.